

名護バスターミナル洗車機入口(左側)地盤陥没

3月初めごろ 沖縄バス 島袋所長、琉球バス交通 金城所長
3cm～4cmの陥没を確認。しばらく様子を見る事にしました。

4月16日(木)8:00に 8cmの地盤沈下を確認しました。

急を要する工事と思われます。

沖縄バス 島袋所長は、本日本社会議がある為 早急に工事依頼できるよう
沖縄バス本社へ要請するとの事です。



2026年4月16日木曜日

琉球バス交通 名護営業所 金城